



Båtfabrikat	NIMBUS
Modell	WEEKENDER 9
Material	GRP
Skrovnr	14
Tillverkningsår	2018
Ev. kvarvarande garanti t o m	NEJ
CE-Godkänd *)	JA

Motorfabrikat	MERCURY
Modell	TDI 4,2L V8 - 370
Drivmedel	DIESEL
Motornr motor 1	CMC002216
Ev. motornr motor 2	-
Ev. kvarvarande garanti t o m	JA, 2021
CE-godkänd*)	JA

Pos. 1 Skrov	1	2	3	F	K	EA
1.1 Bordläggning	x				x	
1.2 Botten	x				x	
1.3 Akterspegel	x					
1.4 Köl	x					
1.5 Roder						x
1.6 Skrovgenomföring/ar	x					

Pos. 2 Däck/överbyggnad	1	2	3	F	K	EA
2.1 Däcksytor	x					
2.2 Överbyggnad	x					
2.3 Rutor, lister	x					
2.4 Genomföringar	x					
2.5 Pollare, knapar	x					
2.6 Mantåg, räcken	x					
2.7 Kapell	x					

Pos. 3 Motor	1	2	3	F	K	EA
3.1 Motorinstallation	x					
3.2 Varvtal/tomgång	650					RPM
3.4 Varvtal/toppvarv	4.000					RPM
3.5 Fart, max/marsch	47 / 27					KN
3.6 Gångtid	30					TIM
3.7 Växelfunktion	x					
3.8 Motorrumsfläkt/ar	x					
3.9 Instrumentering	x					
3.10 Propeller	x					
3.11 Drev/växelhus	x					
3.12 Styrning	x					
3.13 Powerlift-trim/tilt	x					

Pos. 4 Rigg	1	2	3	F	K	EA
4.1 Stående rigg						x
4.2 Löpande rigg						x
4.3 Segel						x
4.4 Vinschar, avlastare						x

Deklarationen upprättad av:	Datum:
NIKLAS LUNDGREN	19-08-14

Pos. 5 Elektrisk utrustning	1	2	3	F	K	EA
5.1 Batteriinstallation	x					
5.2 Säkringscentral	x					
5.3 Lanternor	x					
5.4 Kylskåp	x					
5.5 Värmare	x					
5.6 Generator, laddning	x					
5.7 Trimplan	x					
5.8 Ankarspel, för/akter	x					
5.9 Länspump/ar	x					
5.10 Färskvattenpump/ar	x					
5.11 Plotter	x					
5.12 Ekolod	x				x	
5.13 Radio/CD	x					
5.14 VHF						x
5.15 Bogpropeller för/akter	x					
5.16 Radar						x
5.17 Landströmsanläggning	x					
5.18 Vindrutetorkare	x					

Pos. 6 Inredning	1	2	3	F	K	EA
6.1 Durk	x					
6.2 Basinredning/snickerier	x					
6.3 Dynor, stolar	x					
6.4 Klädsel	x					
6.5 Övrig inredning	x					

Pos. 7 Övrig utrustning	1	2	3	F	K	EA
7.1 Gasolinstallation	x					
7.2 Värmare	x					
7.3 Varmvattenberedare	x					
7.4 Spis	x					
7.5 Brandsläckare	x					
7.6 Toalettinstallation	x					
7.7 Dusch, inne						x
7.8 Dusch, ute	x					
7.9 Service-/Instrukt.böcker	x					
7.10 Elverk						x
7.11						
7.12						

*) CE-Godkänd gäller endast båtar och motorer som omfattas av Fritidsbåtsdirektivet: 2003/44/EG. Se Transportstyrelsens webbsida.

Se nästa sida för förklaring av bedömningar (1,2,3,F,K, EA).

S.1(2)

Allmänt

Båten säljs med reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Uppgifterna i varudeklarationen avser båtens skick vid säljtillfället. De bygger på kontroll av båtens kondition och på eventuell provkörning. Detta innebär att säljaren har gjort en fackmannamässig bedömning av båtens olika komponenter.

När det gäller fel som du inte kände till vid köpet har du rätt att reklamera upp till tre år efter köpet enligt Konsumentköplagens regler om reklamation. Du skall dock normalt lämna säljaren meddelande om felet inom två månader från det du upptäckt det. Du ska alltid vända dig till säljaren vid reklamationer. Fel som avhjälpas av någon annan kan ej reklameras till säljaren efteråt. Varudeklarationen kan vara till stor nytta vid reklamationer, spara den därför.

Båtens kondition

Förklaring av bedömningar:

1: Fungerar, normalskick med hänsyn till båtens ålder eller motorns timtid.

2: Fungerar, viss försämring jämfört med normalskick, dock ej av allvarigare art (ex. slitageskador).

3: Osäker funktion, försämring jämfört med normalskick som det finns anledning att vara uppmärksam på.

F: Felaktig, saknas eller kräver reparation.

K: Säljarens kommentar, se kommentarsfält nedan.

EA: Ej aktuellt för denna båt, utrustningen finns ej.

Reparationsobjekt

En båt som har fel eller brister vad gäller t.ex sjösäkerhet kan säljas som reparations- eller renoveringsobjekt eller som skrotbåt. Om båten har brister vad avser sjösäkerhet får den inte köras utan skall transporteras från platsen.

Beräknad reparationskostnad (gäller ej reparationsobjekt)

När bedömningen "F" har gjorts kan en ungefärlig reparationskostnad anges av säljaren/förmedlaren om Du begär det. Den kan t.ex. anges i kommentarsfältet nedan.

Under kommentarsfältet kan säljaren göra skisser alt lägga foton av varan för att markera ev. skador. Bokstav enl kodningen nedan, och pilen visar position. P = Djupare toppskiktsskada, R = Ytskada, repa, G = Glasskada, S = Saknas.

Kommentarer (ange även position)

1.1: Blå foliering har släpp på ett fåtal ställen längs bordläggning. Samtliga har åtgärdats.

1.2: Båten är bottenmålad

5.12 Båten är utrustad med Garmin djup/temp ekolod - genomskrovsgivare

--	--